

| | |
|-------------------------|--|
| 测量精度和功能 | |
| R 基本精度 | D2815C 基本精度为 0.1% |
| 测量速度 | 电源 50Hz 时， 快速：22ms，中速：42 ms，慢速：102 ms； 电源 60Hz 时， 快速：18.5ms，中速：35 ms，慢速：102 ms； 以上为显示关闭时速度。当显示打开时，另加显示时间 10 ms。 |
| 量程方式 | 自动, 保持, 手动选择 |
| 触发方式 | 内部, 外部 |
| 平均次数 | 1—255 |
| 延时时间 | 0—9999ms, 以 1ms 步进 |
| 校准功能 | |
| 测试端配置 | 四端 |
| 显示方式 | 直读, Δ% |
| 量程：测试范围 | |
| D2815C (10μΩ ~ 20kΩ) | 200 mΩ (100mA) : 10μΩ ~ 200 mΩ 2Ω (100mA) : 200mΩ ~ 2Ω 20Ω (10mA) : 2Ω ~ 20Ω 200Ω (1mA) : 20Ω ~ 200Ω 2kΩ (100μA) : 200Ω ~ 2kΩ 20kΩ (100μA) : 2kΩ ~ 20kΩ |
| 比较器 | |
| 分选 | HI、LO、IN |
| 其他 | |
| 显示器 | 24 位真彩色，分辨率为 480×272 的 TFT LCD |
| 存储器 | 100 多组内部存储，U 盘 500 多组 |
| 接口 | 标配 HANDLER、USB HOST，USBCDC，USBTMC，可选 GPIB、RS232C 接口 |